

対策箇所図

施工前



施工後



令和元年10月21日完了



市道 正田小学校線

・園児の散歩ルートでもあり、避難経路にもなっているが、外側線がなく、危険である。

〈対策〉

・外側線の新設