

# 9月3日の集中豪雨による被災状況等

(令和元年9月4日8時現在)

新見市

## 1 被災の状況

(1) 人的被害 (9月4日現在) 《総務課》

新	区分	計	備考
	軽傷	1	65歳 女性 排水作業中足首ねんざ
	合計	1	

(2) 住宅等の被害 (9月4日現在) 《総務課》

新	区分	計	住家	非住家	備考
○	全壊	1	1		西方
○	床上浸水	6	5	1	金谷、西方(新見保育所)
○	床下浸水	45	45		金谷、西方、高尾
	合計	52	51	1	詳細は調査中

(3) 国道・県道の通行止め (9月4日現在) 《建設課(岡山県)》

新	路線名	規制区間	解除日時
○	国道180号	菅生～千屋(雨量超過)	9/4 5:40
○	国道180号	高尾(鼓橋北側) 崩土	9/3 22:15
○	県道 新見勝山線	新見～下熊谷(崩土)	9/4 6:00
	県道 新見勝山線	上熊谷地内	
○	主要 新見日南線	金谷(江道橋)～金谷(金谷橋)	9/4 7:30

(4) 市道・市管理県道の規制・被害 (9月4日現在) 《建設課》

### ① 全面通行止め

新	路線名	規制区間	解除日時
○	市道下ノ丁大峠線	新見～新見	
○	市道田元上寺元線	上熊谷～上熊谷	
○	市道小川市民公園線	高尾～高尾	
○	市道新見高尾線	新見～高尾(小川橋)	9/4 6:00
○	市道金谷正田線	金谷～金谷	
○	市道金谷太田緑町線	金谷～西方	
○	市道太田5号線	西方～西方	
○	市道本通線	高尾～高尾	
○	市道古部1号線	高尾～高尾	
○	市道法木太田線	下熊谷～上熊谷	
○	市道大医寺線	西方～西方	
○	市道上法ヶ峠3号線	下熊谷～下熊谷	
○	市道本通鼓橋線	高尾～高尾	
○	市道寺元尾原線	上熊谷～上熊谷	

## (5) 公共施設関係の被害 ( 9 月 4 日 現在 )

新	施設名	内容	備考(担当課)
	新見保育所	床上浸水	こども課
	処理センター	裏側法面崩落	生活環境課
	市民グラウンド	G法面、テニスコート、駐車場崩壊	生涯学習課
	思誠小学校	プール階段法面崩壊	教育総務課

## (6) ライフライン関係の被害 ( 9 月 4 日 現在 )

## ① 水道

《 上水道課 》

新	施設名	内容	発災日時	対象	備考
	配水管	破損	19:30	断水7戸	新見木谷地内 市道下ノ丁大峠線
	配水管	破損	22:00	断水9戸	高尾古部地内 市道古部1号線

## ② 下水道

《 下水道課 》

新	施設名	内容	発災日時	対象	備考
○	マンホールポンプ	制御盤停止	18:30	3戸	西方辻田地内

## (7) 孤立地域

新	大字	地区名	世帯数	人数	備考
○	唐松	大峠	4	8	
○	唐松	灰貝	4	6	
○	新見	寺下	7	17	
○	新見	前木ノ畝	5	9	
○	新見	上木谷	5	10	
○	上熊谷	東蕨谷	6	12	
		6	31	62	

## 2 避難の状況

《 介護保険課 》

新	日	時	避難者数	避難所数	備考
○	9/4	8:00	5	3	公民館(正田) 体育館(城山) 駅前交流センター

## 3 災害対応の経過

《 総務課 》

新	日	時	内容	対象	備考
	9/3	17:18	大雨注意報	全域	
	"	18:23	職員 注意体制	全域	
	"	18:31	大雨警報	全域	
	"	19:00	災害対策本部設置 (職員 警戒体制2)	全域	
	"	19:03	大雨警報(土砂災害・浸水害警戒情報) 洪水注意報	全域	
	"	19:18	大雨・洪水警報	全域	
	"	19:25	避難勧告	新見、高尾、西方	
	"	20:10	避難判断水位到達(正田水位観測所)	新見	
	"	20:45	避難準備情報	正田、金谷、石蟹、 唐松、長屋、井倉	
	"	21:59	大雨警報(土砂災害警戒情報) 洪水警報	全域	
○	"	23:10	大雨・洪水警報	全域	
○	"	23:27	大雨警報	全域	
○	9/4	2:52	大雨注意報	全域	
○	9/4	5:02	大雨注意報 解除	全域	
○	9/4	6:00	避難勧告解除 避難準備情報解除	新見、高尾、西方 正田、金谷、石蟹、 唐松、長屋、井倉	